

整治进展相对滞后的问题清单

(9 月 11 日)

序号	省市	水源地名称	水源地级别	保护区类别	问题具体情况	督查情况
1	云南省 德宏州	勐科河水源地	县级	二级	水源保护区内 5300 亩耕地生产过程中农药、化肥的施用对饮用水安全造成影响。	目前地方制定整治措施为调整水源地，调整方案尚未上报，新水源地供水设施尚未建成。
2	云南省 德宏州	勐科河水源地	县级	二级	水源保护区内存在村寨生活污水排放问题。	目前地方制定整治措施为调整水源地，调整方案尚未上报，新水源地供水设施尚未建成。
3	云南省 德宏州	盈江县木乃河	县级	一级	水源保护区内有农业种植车辆运输等造成的面源污染问题。	目前地方制定整治措施，拟将取水口上移 3 公里，正在进行可行性研究报告，并开展项目前期工作。
4	云南省 德宏州	盈江县木乃河	县级	二级	水源保护区有耕地约 20000 平方米，存在面源污染问题。	目前地方制定整治措施，拟将取水口上移 3 公里，正在进行可行性研究报告，并开展项目前期工作。
5	云南省 曲靖市	陆良县永清水库	县级	二级	水源保护区有多个村庄生活污水面源污染问题。	已制定生活污水处理设施建设方案，尚未动工建设。
6	云南省 昭通市	云荞水库	县级	二级	水源保护区内村庄生活污水、生活垃圾未集中收集、处置。	当地准备建设生活污水处理设施，已制定方案，尚未动工建设。
7	陕西省 西安市	岱峪水库	地市级	二级	水源保护区内村庄生活污水及生活垃圾未集中收集处理。	生活垃圾已集中收集处理，生活污水处理设施已制定方案，尚未开始动工建设。
8	陕西省 宝鸡市	嘉一清水源地	地市级	二级	保护区内存在违规项目，包括公路项目 3 个拌合站。	已拆除 1 个，其余 2 个已停用，但未拆除。